

nous avons effectué un chantier intermédiaire pour avancer dans notre restauration.
en voici le compte rendu

Présents: André, Christian G., Daniel C., Jean Pierre.

Nous avons repris la vanne de décharge à l'entrée de la scierie. La pose de joints caoutchoutés a permis de réduire de façon importante la fuite de l'eau du canal. On va essayer de compléter ce colmatage mardi prochain.

Nous avons colmaté les fuites autour de la tôle en appui sur les grilles. Là encore nous avons constaté une nette baisse de l'importance des fuites.

André et Daniel ont repositionné la roue en la recentrant sur son axe. Les frottements des têtes d'écrous et le bruit engendré ont cessé.

Toutefois, la fuite, l'infiltration (?) d'eau en sous sol résiste encore à nos investigations. On voit très nettement où l'eau sort mais impossible de voir où elle entre et rien bien entendu sur l'itinéraire qu'elle emprunte. Nous allons continuer à chercher.--