

*Présents : André, Arthur et sont petit-fils Luca, Daniel R, Daniel CT, Christian, Gibert J.*

Nous nous étions organisés pour être nombreux pour ce chantier qui avait pour but de renforcer la base du pilier (à côté de la roue) qui soutient une partie de la structure du bâtiment. Depuis longtemps nous avons repéré une érosion à la base du pilier due à l'eau qui s'écoule de la roue.

Mardi dernier nous avons préalablement banché la base du pilier. Un chantier bien préparé, une bonne organisation ont permis un bon déroulement des opérations. 10h 30 terminé... Sans oublier un petit coup de blanc agrémenté de rillettes maisons et de chorizo.

Daniel C T